

# PREVENIȚI INCENDIILE GENERATE DE MIJLOACELE DE ÎNCĂLZIRE!



**ATENȚIE!** PE TIMPUL SEZONULUI RECE CREȘTE  
NUMĂRUL INCENDIILOR ÎN GOSPODĂRII!

## PRINCIPALELE CAUZE SUNT:

- Necurățarea coșurilor de fum și neizolarea termică față de materiale combustibile;
- Exploatarea mijloacelor de încălzire cu improvizații;
- Utilizarea lichidelor inflamabile la aprinderea focului;
- Nesupravegherea mijloacelor de încălzire aflate în funcțiune;
- Nesupravegherea copiilor aflați în locuințe cu mijloace de încălzire aflate în funcțiune.

# FIȚI RESPONSABIL! NU NEGLIJAȚI MĂSURILE DE PREVENIRE A INCENDIILOR!



- Asigurați verificarea, curățarea și tencuirea coșurilor de fum;
- Izolați termic coșurile de fum față de elementele combustibile ale planșeului și acoperișului;
- Asigurați verificarea, curățarea și repararea permanentă a fisurilor sobelor;
- Amplasați materialele combustibile la o distanță de minim 50 cm față de sobă;
- Protejați pardoseala combustibilă din fața ușiței de alimentare a sobei cu o tavă sau tablă metalică cu dimensiunea de minim 70 x 50 cm;
- Depozitați cenușa într-un loc special amenajat, numai după ce stingeți complet resturile de jar.

## SE INTERZICE:

- Încăstrarea în pereții coșurilor de fum a elementelor combustibile din planșee și acoperișuri;
- Improvizarea afumătorilor în podul locuinței;
- Montarea de clapete sau capace de obturare în coșurile de fum;
- Aprinderea focului în sobă utilizând benzină sau alte lichide inflamabile;
- Folosirea altui material combustibil decât cel pentru care a fost destinată soba și supraîncărcarea acesteia;
- Amplasarea pe sobe a unor materiale combustibile (ex.: îmbrăcăminte, lenjerie, etc);
- Nesupravegherea sobelor în funcțiune sau lăsarea acestora în grija copiilor.



Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru”  
al jud. Vâlcea, mun. Rm. Vâlcea,  
str. Decebal, nr. 7, cod 240255,  
tel. 0250748201, fax 0250746836,  
web site: [www.isuvl.ro](http://www.isuvl.ro), mail [contact@isuvl.ro](mailto:contact@isuvl.ro)

